

AMPA CEIP SAN ROQUE ALICANTE

NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA CEIP SAN ROQUE ALICANTE

- Adecuación del pavimento del patio de Primaria para obtener una superficie segura y no abrasiva. Desplazamiento de la canaleta de desagüe que divide la pista.
- Petición de cuatro aparatos de aire acondicionado o sistemas análogos para la climatización de las aulas del colegio que carecen de ella.
- Necesidad de una estructura que proporcione sombra suficiente al patio de Primaria.
- Habilitar una zona de aparcamiento para bicicletas a la entrada del recinto.
- Señalización del suelo del gimnasio del colegio para habilitarlo para las nuevas actividades que en él se desarrollan.
- Valorar la posibilidad de crear un nuevo paso de peatones en la confluencia de la calle Villavieja con la cuesta de subida al colegio. Establecer nuevos mecanismos para ralentizar el tráfico en las proximidades del colegio, y medidas para asegurar la seguridad de las entradas y salidas del alumnado.
- Instalación de una barra en el acceso de la entrada de Infantil, que facilite el poder dejar atados los carros y sillas de transporte.
- Acondicionamiento de los hierros de la fachada del colegio de la calle Villavieja.
- Pintura y sustitución del suelo del aula de Infantil 2 años para crear un espacio más adecuado para el alumnado más pequeño.