

simulacro de **EVACUACIÓN**



**Alarma
de incendio**



**Rutas
de evacuación**



**Evacuación
segura**



**Uso de
extintores**



**Comunicación
y roles**



**Punto
de encuentro**



**Evacuación
post simulacro**

22/11/2023



El día 22 de noviembre llevamos a cabo un simulacro ante un posible incendio cerca del depósito de propano y los resultados fueron ¡impecables!



Queremos poner en valor que contamos con esquemas operativos que responden a las principales situaciones de emergencia que pueden acontecer en el entorno educativo: accidente escolar, emergencia, urgencia médica y atención sanitaria específica.



Equipo de alarma y evacuación



Resumen de los resultados obtenidos:

- Tiempo total real: solo 7 minutos 🕒
- Comportamiento del personal y alumnado: ¡buenísimo! 👍
- Vías de evacuación: correctas y eficientes ✅
- Cumplimiento de previsiones: al 100% 📊
- Incidentes no previstos: ninguno 🚫



Estamos muy orgullos@s con los resultados obtenidos, fruto del trabajo previo en las aulas donde explicamos a tod@s cómo actuar en caso de emergencia, las funciones de cada uno y las vías de evacuación.

¡El compromiso y la preparación hacen la diferencia!



**EDUCACIÓN PRIMARIA
Planta Baja**

 GENERALITAT VALENCIANA <small>CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT</small>	Fitxa
MESURES D'EMERGÈNCIA: <u>INFORME VALORACIÓ DE SIMULACRE</u>	4

RESULTATS DEL SIMULACRE

PROVÍNCIA	Alicante	LOCALITAT	Benidorm
NOM DEL CENTRE	CEIP GABRIEL MIRÓ	CODI DEL CENTRE	03010211
ADREÇA DEL CENTRE	CL. DE LA BARCA DEL BOU (SALT DE L'AIG	TELÈFON	966816390
NIVELS EDUCATIUS:	Educació Infantil Educació Primària		
DATA DEL SIMULACRE	22/11/2023	HORA	10:15h

EVACUACIÓ DEL CENTRE

TEMPS REALS D'EVACUACIÓ

	Temps (min.):	Nº Alumnes Evacuats:
Total del Centre:	7	180
Planta Baixa:	5	60
Planta Primera:	5	60
Planta Segona:		
Planta Tercera:		
Planta Quarta:		
Planta Soterrani:		
OBSERVACIONS:		

COMPORTAMENT DEL PERSONAL

Comportament d'Alumnes:	BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	ROÍN <input type="checkbox"/>
Comportament de Professors i Personal del Centre:	BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	ROÍN <input type="checkbox"/>
Comportament de Responsables Evacuació:	BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	ROÍN <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:			

VIES D'EVACUACIÓ

Capacitat de les Vies d'Evacuació:	SUFICIENT <input checked="" type="checkbox"/>	INSUFICIENT <input type="checkbox"/>
S'han produït interferències en les evacuacions de les distintes plantes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Hi ha punts o zones obstaculitzades generant estretiments perillosos:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:	Hem d'estudiar com millorar l'eixida d'infantil per la porta d'eixida oest al téndal blau, ja que tenim un banc per a que els xiquets no pugen les escales. El banc es pot manejar però convindria demanar al ajuntament que elimine els escalons i faci una rampa.	

CUMPLIMENT DE PREVISIONS

Funcionamiento eficaz de:	Sistema d'Alarma:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
	Enllumenat d'Emergència:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input checked="" type="checkbox"/>
	Escales d'Emergència:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input checked="" type="checkbox"/>
Pudieron cortarse los suministros de:	Gas:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
	Electricitat:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
	Gasoil:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
	Ventilació/Climatització:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:				

INCIDENTS NO PREVISTOS

Accidents de persones:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Deterioraments en l'edifici:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Deterioraments en el mobiliari:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:		

CONCLUSIONS

Balanç general del simulacre:	ACCEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/>	MILLORABLE <input type="checkbox"/>	INACCEPTABLE <input type="checkbox"/>
Conclusions Pedagògiques:	Hem concientiat el nostre alumnat i personal del centre de la importància d'estar preparats davant qualsevol imprevist que ens poga sorgir en quant al nostre pla d'emergència i avacuació.		
OBSERVACIONS:	Hem comprovat que els extintors estan caducats des d'octubre 2020.		

PRIMERS AUXILIS

EN EL SIMULACRE S'HA CONTEMPLAT EL SUPÒSIT DE FERITS:

SI NO

S'avisa amb rapidesa als responsables de primers auxilis (RPA):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Els RPA acudixen ràpidament i amb els mitjans adequats (botiquín...):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
L'equipament dels RPA es adequat (botiquín complet...):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Es procura un entorn segur per a accidentat/s i RPA:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
		NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
Es disposa de mitjans per a avisar a les ajudes externes:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Es coneix o es disposa fàcilment dels telèfons d'emergència:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Actuació dels RPA:	ACCEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/>	MILLORABLE <input type="checkbox"/>
		INACCEPTABLE <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:	Hem comprovat que els extintors estan caducats des d'octubre 2020 per falta de manteniment de l'ajuntament.	

EN EL SIMULACRE S'HA CONTEMPLAT EL SUPÒSIT DE CONAT D'INCENDI:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------

S'avisava amb rapidesa al personal d'intervenció del centre:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Els mitjans d'extinció es troben disponibles:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Els mitjans d'extinció es troben operatius:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Els mitjans d'extinció s'utilitzen adequadament:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Actuació personal d'intervenció:	ACCEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/>	MILLORABLE <input type="checkbox"/>	INACCEPTABLE <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:	L'incendi ha succeït en un arbre en l'eixida d'infantil est prop del diposit de gas propano. Hem comprovat que els extintors estan caducats des d'octubre 2020.		