

 <b>GENERALITAT VALENCIANA</b> <small>CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT</small>	Fitxa
<b>MESURES D'EMERGÈNCIA: <u>INFORME VALORACIÓ DE SIMULACRE</u></b>	<b>4</b>

## RESULTATS DEL SIMULACRE

PROVÍNCIA	<input type="text" value="Alicante"/>	LOCALITAT	<input type="text" value="Benidorm"/>
NOM DEL CENTRE	<input type="text" value="CEIP GABRIEL MIRÓ"/>	CODI DEL CENTRE	<input type="text" value="03010211"/>
ADREÇA DEL CENTRE	<input type="text" value="CL. DE LA BARCA DEL BOU (SALT DE L'AIG)"/>	TELÈFON	<input type="text" value="966816390"/>
NIVELS EDUCATIUS:	<input type="text" value="Educació Infantil Educació Primària"/>		
DATA DEL SIMULACRE	<input type="text" value="22/11/2023"/>	HORA	<input type="text" value="10:15h"/>

## EVACUACIÓ DEL CENTRE

### TEMPS REALS D'EVACUACIÓ

	Temps (min.):	Nº Alumnes Evacuats:
Total del Centre:	7	180
Planta Baixa:	5	60
Planta Primera:	5	60
Planta Segona:		
Planta Tercera:		
Planta Quarta:		
Planta Soterrani:		
OBSERVACIONS:		

### COMPORTEMENT DEL PERSONAL

Comportament d'Alumnes:	BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	ROÍN <input type="checkbox"/>
Comportament de Professors i Personal del Centre:	BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	ROÍN <input type="checkbox"/>
Comportament de Responsables Evacuació:	BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	ROÍN <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:			

## VIES D'EVACUACIÓ

Capacitat de les Vies d'Evacuació:	SUFICIENT <input checked="" type="checkbox"/>	INSUFICIENT <input type="checkbox"/>
S'han produït interferències en les evacuacions de les distintes plantes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Hi ha punts o zones obstaculitzades generant estretiments perillosos:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:	Hem d'estudiar com millorar l'eixida d'infantil per la porta d'eixida oest al téndal blau, ja que tenim un banc per a que els xiquets no pugen les escales. El banc es pot manejar però convindria demanar al ajuntament que elimine els escalons i faci una rampa.	

## CUMPLIMENT DE PREVISIONS

Funcionamiento eficaz de:	Sistema d'Alarma:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
	Enllumenat d'Emergència:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input checked="" type="checkbox"/>
	Escales d'Emergència:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input checked="" type="checkbox"/>
Pudieron cortarse los suministros de:	Gas:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
	Electricitat:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
	Gasoil:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
	Ventilació/Climatització:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:				

## INCIDENTS NO PREVISTOS

Accidents de persones:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Deterioraments en l'edifici:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Deterioraments en el mobiliari:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:		

## CONCLUSIONS

Balanç general del simulacre:	ACCEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/>	MILLORABLE <input type="checkbox"/>	INACCEPTABLE <input type="checkbox"/>
Conclusions Pedagògiques:	Hem concientiat el nostre alumnat i personal del centre de la importància d'estar preparats davant qualsevol imprevist que ens poga sorgir en quant al nostre pla d'emergència i avacuació.		
OBSERVACIONS:	Hem comprovat que els extintors estan caducats des d'octubre 2020.		

## PRIMERS AUXILIS

EN EL SIMULACRE S'HA CONTEMPLAT EL SUPÒSIT DE FERITS:

SI NO 

S'avisa amb rapidesa als responsables de primers auxilis (RPA):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Els RPA acudixen ràpidament i amb els mitjans adequats (botiquín...):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
L'equipament dels RPA es adequat (botiquín complet...):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Es procura un entorn segur per a accidentat/s i RPA:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
Es disposa de mitjans per a avisar a les ajudes externes:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Es coneix o es disposa fàcilment dels telèfons d'emergència:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Actuació dels RPA:	ACCEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/>	MILLORABLE <input type="checkbox"/>	INACCEPTABLE <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:	Hem comprovat que els extintors estan caducats des d'octubre 2020 per falta de manteniment de l'ajuntament.		

EN EL SIMULACRE S'HA CONTEMPLAT EL SUPÒSIT DE CONAT D'INCENDI:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------

S'avisava amb rapidesa al personal d'intervenció del centre:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Els mitjans d'extinció es troben disponibles:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Els mitjans d'extinció es troben operatius:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Els mitjans d'extinció s'utilitzen adequadament:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Actuació personal d'intervenció:	ACCEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/>	MILLORABLE <input type="checkbox"/>	INACCEPTABLE <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:	L'incendi ha succeït en un arbre en l'eixida d'infantil est prop del diposit de gas propano. Hem comprovat que els extintors estan caducats des d'octubre 2020.		