

 <b>GENERALITAT VALENCIANA</b> <small>CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT</small>	Fitxa
<b>MESURES D'EMERGÈNCIA: <u>INFORME VALORACIÓ DE SIMULACRE</u></b>	<b>4</b>

## RESULTATS DEL SIMULACRE

PROVÍNCIA	Alicante	LOCALITAT	Benidorm
NOM DEL CENTRE	CEIP GABRIEL MIRÓ	CODI DEL CENTRE	03010211
ADREÇA DEL CENTRE	CL. DE LA BARCA DEL BOU (SALT DE L'AIG	TELÈFON	966816390
NIVELS EDUCATIUS:	Educació Infantil Educació Primària		
DATA DEL SIMULACRE	25/11/2024	HORA	10:14

### Evacuació del centre

#### TEMPS REALS D'EVACUACIÓ

	Temps (min.):	Nº Alumnes Evacuats:
Total del Centre:	360	240
Planta Baixa:	360	60
Planta Primera:	360	100
Planta Segona:		
Planta Tercera:		
Planta Quarta:		
Planta Soterrani:		
OBSERVACIONS:	AULARI D'INFANTIL: Temps: 800    Nº Alumnes evacuats: 80	

#### COMPORTAMENT DEL PERSONAL

Comportament d'Alumnes:	BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	ROÍN <input type="checkbox"/>
Comportament de Professors i Personal del Centre:	BUENO <input type="checkbox"/>	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	ROÍN <input type="checkbox"/>
Comportament de Responsables Evacuació:	BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	ROÍN <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:	-No acudieron a la Secretaría todas las personas que podrían haber actuado como "Responsables de Planta", lo que impidió asignar personal adicional para apoyo en el área de Infantil.		

## VIES D'EVACUACIÓ

Capacitat de les Vies d'Evacuació:	SUFICIENT <input checked="" type="checkbox"/>	INSUFICIENT <input type="checkbox"/>
S'han produït interferències en les evacuacions de les distintes plantes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Hi ha punts o zones obstaculitzades generant estretiments perillosos:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:		

## CUMPLIMENT DE PREVISIONS

Funcionamiento eficaz de:	Sistema d'Alarma:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
	Enllumenat d'Emergència:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>
	Escales d'Emergència:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input checked="" type="checkbox"/>
Pudieron cortarse los suministros de:	Gas:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input checked="" type="checkbox"/>
	Electricitat:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input checked="" type="checkbox"/>
	Gasoil:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input checked="" type="checkbox"/>
	Ventilació/Climatització:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO ÉS PROCEDENT <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:				

## INCIDENTS NO PREVISTOS

Accidents de persones:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Deterioraments en l'edifici:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Deterioraments en el mobiliari:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:		

## CONCLUSIONS

Balanç general del simulacre:	ACCEPTABLE <input type="checkbox"/>	MILLORABLE <input checked="" type="checkbox"/>	INACCEPTABLE <input type="checkbox"/>
Conclusions Pedagògiques:	-Refuerzo de la preparación ante situaciones de emergencia o imprevistos. -Todo el personal y alumnado del centro tienen la oportunidad de poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos para evaluar su respuesta con el fin de mejorar. - Fortalecimiento de la toma de decisiones y el trabajo en equipo. -Conocer todos los posibles errores con la finalidad de actuar correctamente en un caso real.		
OBSERVACIONS:	-La alarma no fue audible en las siguientes dependencias del centro: Aulario de Infantil, Porche de Primaria y Ludoteca Exterior. -No se recibió comunicación alguna por parte de la empresa encargada del sistema de alarma, "SELISA". Tras contactar con la empresa, nos informaron que actualmente sus servicios se encuentran suspendidos debido a que el Ayuntamiento de Benidorm adeuda más de un año de cuotas, por lo que nuestros sistemas no están actualizados y se encuentran fuera de la Normativa.		

## Primers auxilis

EN EL SIMULACRE S'HA CONTEMPLAT EL SUPÒSIT DE FERITS:

SI NO 

S'avisa amb rapidesa als responsables de primers auxilis (RPA):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Els RPA acudixen ràpidament i amb els mitjans adequats (botiquín...):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
L'equipament dels RPA es adequat (botiquín complet...):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Es procura un entorn segur per a accidentat/s i RPA:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Es disposa de mitjans per a avisar a les ajudes externes:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Es coneix o es disposa fàcilment dels telèfons d'emergència:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Actuació dels RPA:	ACCEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/>	MILLORABLE <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:	NO ÉS PROCEDENT <input type="checkbox"/>	

EN EL SIMULACRE S'HA CONTEMPLAT EL SUPÒSIT DE CONAT D'INCENDI:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------

S'avisava amb rapidesa al personal d'intervenció del centre:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Els mitjans d'extinció es troben disponibles:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Els mitjans d'extinció es troben operatius:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Els mitjans d'extinció s'utilitzen adequadament:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Actuació personal d'intervenció:	ACCEPTABLE <input checked="" type="checkbox"/>	MILLORABLE <input type="checkbox"/>	INACCEPTABLE <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONS:	El membre ajudant de l'equip de primera intervenció es trobava en la ludoteca exterior sense que l'alarma fora audible en eixa zona.		